


CAPACITOR 기술 정보

전력용 커패시터 운반시 주의 사항

- 커패시터 운반시 절대로 단자부를 잡고 운반하지 마시고 본체나 부착된 손잡이를 이용하십시오.

저압 전력용 커패시터



고압 전력용 커패시터



- : 단자부
- : 손잡이

중량물 취급 작업안전

※ 인력에 의한 중량물 취급방법

- ① 중량물의 무게중심을 찾아 최대한 몸을 무게중심에 가까이 밀착시킨다.
- ② 대퇴부와 정강이 사이의 각도를 90° 이상 두어 이곳에서 나오는 힘으로 중량물을 든다.
- ③ 양발은 중량물을 사이에 두고 대각선으로 2족장 정도 벌려 안정된 자세를 유지한다.
- ④ 손바닥 전체로 중량물을 감싸고 턱은 당기며, 허리를 곧추세우고 지면과 직각이 되도록 하여 다리 힘으로 든다.
- ⑤ 화물을 들고 방향을 전환할 때에는 갑자기 허리를 돌리지 말고 한두 걸음 좌우측으로 나간 후 발과 함께 돌리도록 하여 허리에 갑자기 무리가 가지 않도록 한다.

